


Pianta Solaio Quota +4.85

CARATTERISTICHE MATERIALI	
OPERE DI FONDAZIONE	
CALCESTRUZZO (UNI EN 206:2006 - UNI 11104:2004) Rd=35 N/mm² (C28/35) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2 RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO: 0,55 QUANTITÀ MINIMA CEMENTO (kg): 320 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 DIAMETRO MAX INERTE (mm): D20 COPRIFERRO (C): 3 cm	
ACCIAIO D'ARMATURA (UNI EN 10080:2005) B450C (da 06 a 026)	
OPERE IN ELEVAZIONE: TRAVI - SETTI - PILASTRI - SOLAI	
CALCESTRUZZO (UNI EN 206:2006 - UNI 11104:2004) Rck > 40 N/mm² (C32/40) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC1 RAPPORTO MAX ACQUA/CEMENTO: 0,50 QUANTITÀ MINIMA CEMENTO (kg): 340 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 DIAMETRO MAX INERTE (mm): D20 COPRIFERRO (C): 3 cm	
ACCIAIO D'ARMATURA (UNI EN 10080:2005) B450C (da 06 a 026)	
SOVRAPPOSIZIONE FERRI CORRENTI ≥ 900 (MINIMO 100 CM) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA R.E.S. 2 MAGLIE	
GANCI DI ANCORAGGIO DELLE STAFFE CHIUDERE LE STAFFE CON GANCI A 45° E LUNGHI ALMENO 10 DIAMETRI PER ASSICURARE IL CORRETTO ANCORAGGIO ANTISISMICO.	
ANCORAGGIO FERRI DI ESTREMITÀ RISVOLTA VERTICALMENTE I TRATTI TERMINALI DEI FERRI D'ESTREMITÀ. Ferri superiori Ferri inferiori	
ACCIAI DA CARPENTERIA NORME DI RIFERIMENTO: - laminati: UNI EN 10025; - tubi senza saldatura: UNI EN 10210; - tubi saldati: UNI EN 10219-1.	
CARATTERISTICHE: Profili principali: - Tipo: S275 - fyk (N/mm²): 275 - ftk (N/mm²): 430 Profili secondari: - Tipo: - fyk (N/mm²): - ftk (N/mm²):	
UNIONI BULLONATE NORME DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 4016:2002; UNI 5592:1968; UNI EN ISO 898:2001 CARATTERISTICHE: Bulloni ad alta resistenza: - Classe Viti: 8.8 - Classe Dadi: 8 - fyk (N/mm²): 649 - ftk (N/mm²): 800	
N.B.: • L'IMPRESA DEVE DI AVVISARE LA D.L. ALMENO 48 ORE PRIMA DEI GETTI DI OPERE STRUTTURALI: NESSUNA OPERA STRUTTURALE PUÒ ESSERE GETTATA SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO DELLA D.L. • I GETTI POSSONO AVVENIRE SOLO DOPO VISITA, CON ESITO POSITIVO, DELLA D.L. O DEI SUOI COLLABORATORI PER IL CONTROLLO DEL FERRO (QUANTITÀ E CORRETTO POSIZIONAMENTO) E DI TUTTI I PARTICOLARI ESECUTIVI. • LA D.L. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER I GETTI DEI QUALI NON SIA STATO AVVISTATO.	
N.B.: TUTTE LE VARIAZIONI DELLE DISTANZE DI POSIZIONAMENTO O DI DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DALLA D.L.	
N.B.: VERIFICARE TUTTE LE QUOTE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO.	


PARTICOLARI ARMATURE AGGIUNTIVE ATTORNO AD APERTURE NELLE PARETI IN C.A.

(SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEI DISEGNI DI DETTAGLIO)



SCHEMA ARMATURA D'ANGOLO/ESTREMITÀ PARETI/SETTI IN C.A.

Negli angoli/estremità/innesti dei muri/setti in c.a., inserire 1 e/o 2 forchette (diametro e interasse in funzione dell'armatura corrente) per ripristinare la continuità della armatura della parete/setto



* o maggiore armatura indicata in tavola dedicata

** diametro e passo forchette pari a quelle dell'armatura del muro

CARICHI SUI SOLAI	SOLAIO IN PREDALLES
	PREDALLES H=5+15+5=25cm rate elettrodotata lastre "predalles" armatura aggiuntiva 119.5 CLASSE RESISTENZA FUOCO: R60

CARICHI SUI SOLAI	SOLAIO IN PREDALLES
	PREDALLES H=5+15+5=25cm rate elettrodotata lastre "predalles" armatura aggiuntiva 119.5 CLASSE RESISTENZA FUOCO: R60

FINANZIATO DA

Regione Lombardia
 ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) FINALIZZATA AD ATTUARE UN PROGRAMMA DI INTERVENTI CHE FAVORISCANO L'ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DI TERRITORI E IMPRESE E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

COMITENTE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
 Città Metropolitana di Milano
 Piazza A. Diaz, 1
 20038 - Busto Garolfo (MI)

IN PARTENARIATO CON
 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Busto Garolfo e Buguggiate S.c.r.l.
 Via Manzoni 50
 20038 - Busto Garolfo (MI)

BIRRIFICIO DI LEGNANO S.r.l.
 Via San Vittore 40
 20123 - Milano (MI)

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO EX TESSITURA PESSINA & SALA

CUP: C78C22000760004
 Via Verdi 1, Busto Garolfo (MI)

PROGETTISTI
CAPOGRUPPO
Arch. Riccardo Carnagi
 Via Giacomo Matteotti 10 - Busto Garolfo (MI)
 Ordine degli Architetti di Milano n. 20527
 C.F. CRNRCC8930125154R
 P.IVA 10021250967
 Tel. +39 333 7513432
 ricardocarnagi@ortles.eu

MANDANTI
Arch. Matteo Bellini
 Via Giacomo Matteotti 10 - Busto Garolfo (MI)
 Ordine degli Architetti di Bergamo n. 3181
 C.F. BLMFT0710042457A
 P.IVA 07932140961
 Tel. +39 346 3709799
 matteobellini@ortles.eu

Dott. Geol. Marco Stoppa
 Strada delle 25 Fontane 1 - Cernusco sul Naviglio (MI)
 Ordine dei Geologi del Piemonte n. 482
 C.F. STPMRC7526F952K
 P.IVA 01780320030
 Tel. +39 0321 407246
 marco.stoppa@geologipiemonete.it

TIMBRO E FIRMA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Andrea Fogagnolo
 Responsabile Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

CONSULENTI
Arch. Giorgio Faccincani
 Ing. Matteo Monegato
 P.I. Gabriele Latini

ELABORATO
STRUTTURE
 Pianta Solaio Quota +4.85

SCALA
 1:100

	Data	Revisione	Descrizione
1	7 maggio 2024		
2			
3			
4			

TAVOLA

D.02