



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare
NR. 506 DEL 22/06/2023

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPARAZIONE
DELLE TRAVI IN LEGNO LAMELLARE PRESSO L'EDIFICIO DEL COMPLESSO
PISCINA COMUNALE DI VIA BUSTO ARSIZIO, BUSTO GAROLFO, CIG
98729128B7 CUP C74J23000320004**

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visti l'art. 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data 26/06/2023

INTERVENTO FINANZIATO DA AVANZO DI AMMIN.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).