

# ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## QUESTIONARIO

### COMPILARE UN MODULO PER OGNI UBICAZIONE

#### 1. INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE

Denominazione dell'Ente o Società contraente: Comune di Busto Garolfo  
Indirizzo, CAP, Città: Piazza Armando Diaz n° 1 – 20038 Busto Garolfo (MI)  
Codice Fiscale: 00873100150  
Partita IVA: 00873100150

#### 2. UBICAZIONE DEL RISCHIO

Indirizzo, CAP, Città: Via Correggio, 80 – 20038 Busto Garolfo

#### 3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO

- Fotovoltaico  
 Solare termico  
 Altro \_\_\_\_\_

#### 4. COPERTURA ASSICURATIVA

Danni diretti: Operante  
Guasti macchine: Operante  
Furto: Operante  
Danni indiretti – Danni da interruzione di esercizio: NON OPERANTE

Non si intendono assicurate le perdite di profitto derivanti da una interruzione o diminuzione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto

#### 5. POSIZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

A terra  
 Su tetto (indicare altezza): 4 m  
Anno di costruzione del fabbricato sottostante: 1970  
Utilizzo del fabbricato sottostante: Palestra scuola Caccia  
Sono stati svolti lavori di ristrutturazione del tetto Applicato sulla parete della palestra (non sulla copertura)

per rendere sostenibile il peso dell'impianto?

Si  No

Materiale di copertura del Fabbricato sottostante	Guaina bituminosa	Lamiera/Tegole	Fibrocemento	Pannelli sandwiches	Eternit
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Anno di costruzione dell'impianto: 2018

Se la vetustà dell'impianto è superiore a 10 anni  
è stato eseguito revamping/aggiornamento  
tecnico?

Si  No

È attivo un contratto di assistenza tecnica e  
manutenzione?

Si  No

Potenza di picco (kWp):

8.050,00 euro

Valore inverter:

1.100,00 euro (guide d'appoggio per fissaggi tetti, staffe a "Z" per tetti  
inclinati, degasatore Spirovent air)

Valore altri apparati:

9.150,00 euro

VALORE TOTALE:

Firma

Data

7 aprile 2026